Studio Ingegneria civile
Dott. Ing. Luigi De Poi
Piazza Duca D'Aosta n. 2
CONEGLIANO (TV)
C.F. DPE LGI 42B26 L856Z
P.I. 00521540260
TEL. 0438 / 35514
FAX 0438 / 35514
E. mail: ingegneridiluigidepoi@virgilio.it

Committente:
CANTINA di CONEGLIANO e VITTORIO VENETO s.a.c.
già Cantina Sociale Cooperativa di Vittorio Veneto

Opera:
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
art.2 L.R. 32/2013 (piano casa)
1° VARIANTE
di prog. di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso spumantificio (p.c. 232 15/11/12)

Oggetto:
– Rampe scale interne
– sezione ed armature

Data: 27/06/2016
Data agg.: 23/09/2016

Tavola n. : 14/ca
Scala: vedi grafici
Controllo:
Disegnato da:
Note:

ACAD : AutoCAD (R) 2002, Ser. n° 700-5070941

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

1) c.a. :

- Magrone : 1,50 qli/mc
- Calcestruzzo : C 28/35 XC3; S3 / S4.
- Malta espansiva : tipo MapeFill (EN 1504–6).
- Acciaio per c.a. : B 450 C.
- Rete elettrosaldata : B 450 A.

2) Isolatori :

Isolatori a scorrimento a doppia superficie curva,
- FIP – DL 670/700 (3700)
  raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.
- FIP – DL 860/700 (3700)
  raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.

3) Strutture in acciaio:

- Classe di esecuzione (UNI–EN 10902–2) EXC3.
- Zincata con spessore μ= 80;
- Acciaio telai sismoresisterni:
  - colonne e travi elettrosaldate
  - piastre unioni travi–colonne
  - piastre di base colonne
  - trave di sezione circolare (ø 273 s=10)

  S 355 / J0
- Rimanenti strutture : S275 / J0
- Bulloni unioni travi – colonne : 10.9.
- Bulloni rimanenti : 8.8.
- Tirafondi (felettatura rullata) : 5.6.
- Tutti i bulloni vanno applicati con doppia rondella e con "Palmuttern" di bloccaggio.

4) Acciaio Inox:

- Aisi 304 X5 Cr Ni 1810.