

Studio Ingegneria civile

Dott. Ing. Luigi De Poi

Pratica Dacia d'Atene n. 2
CONCESSIONE (1/1)
C.P. 105/105 42036 L8562
R.L. 000104/00010
Tel. 0438 / 35514
Fax 0438 / 35514
E. mail: ingegnerluigidepoi@libero.it

Committente:

GANTINA di CONEGLIANO e VITTORIO VENETO s.a.s.
già Cantina Sociale Cooperativa di Vittorio Veneto

Operai:

RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
art.2 L.R. 32/2013 (piano casa)
1° VARIANTE

Il prog. di ristrutturazione ed ampliamento è elaborato sul suo operato (n. 122 15/1/02)

Opgetto:

SCALA METALLICA
- pianta rampe scale
- 1° rampa
- 2° rampa
- particolari

Data:

02/08/2016

Note:

Scale:

vedi grafici

Contratto:

Disegnato da:

Aut. 1:

Aut. 100/201/2015, Ser. n° 708-3010406

- CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- 1) c.a. :
 - Magrone : 1,50 qj/mc
 - Calcestruzzo : C 28/35 XC3, S3 / S4
 - Malta riparativa : tipo Mapefill (DN 1504-S)
 - Acciaio per c.a. : B 450 C
 - Rete elettrosaldata : B 450 A
- 2) Isolatori :
 - Isolatori a scorrimento a doppia superficie curva,
 - FP - DL 670/700 (3700)
 - raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.
 - FP - DL 860/700 (3700)
 - raggio 3700 mm spostamento max 350 mm.
- 3) Strutture in acciaio:
 - Classe di esecuzione (A1-A2) EN 10902-2) EXC3.
 - Zincato con spessore $\mu=80$.
 - Acciaio telai atmosferizzanti:
 - colonne e travi elettrosaldate
 - piastre unioni travi-colonne : S 355 / J0
 - piastre di base colonne
 - trave di sezione circolare ϕ 273 s=10 J
 - Rinforzi strutture : S275 / J0
 - Bulloni unioni travi - colonne : 10.9
 - Bulloni unioni travi : 8.8
 - Bulloni rinforzi : 8.8
 - Tirafondi (bottellatura ruotata) : 8.8
 - Tutti i bulloni vanno applicati con doppia rondella e con "Pamuttern" di bloccaggio.
- 4) Acciaio Inox:
 - AISI 304 X5 Cr Ni 1810.

